

ASACLEAN® - Linha de Produtos

A seleção da grade completa de ASACLEAN® conforme abaixo, depende da temperatura de processo, tipo de aplicação e resinas usadas.

Tipos	Temperatura de Processo	Descrição, Aplicação	Resina Purgada
U	180-360°C	<p align="center"><u>Aplicação Geral Aprimorada</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alta capacidade de atrito com baixo resíduo ◆ Limpeza na mudança de cor/resina ◆ Limpeza de câmara quente com molde aberto ou fechado ◆ Parada de máquina com vedação como auxílio na remoção de contaminação 	<p>Qualquer resina desde “commodities” até resinas de engenharia dentro desta faixa de temperatura. Ideal para resinas transparentes.</p> <p>Transição de material com larga faixa de temperatura de processo.</p>
UP	170-300°C	<p align="center"><u>Polipropileno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Limpeza na mudança de cor/resina anterior ao processamento de poliolefinicos ◆ Limpeza de câmara quente com molde aberto ou fechado ◆ Parada de máquina c/ vedação anterior ao uso de poliolefinicos como auxílio na remoção de contaminação 	<p>Purga de / para resinas de polipropileno dentro desta faixa de temperatura</p>
SX	300-390°C	<p align="center"><u>Alta Temperatura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estabilidade térmica avançada em altas temperaturas ◆ Limpeza na mudança de cor/resina ◆ Limpeza de câmara quente em altas temperaturas 	<p>Exclusivo para limpeza de Super Resinas de Engenharia, tais como, PPS, PEI, PEEK, LCP, Ultem</p>
E	160-270°C	<p align="center"><u>Baixo Resíduo / Baixa Temperatura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Limpeza na mudança de cor/resina ◆ Limpeza de câmara quente c/ molde aberto ou fechado ◆ Parada de máquina c/ vedação como auxílio na remoção de contaminação ◆ Clarificante para mudança de resina cristal (transparente) 	<p>Resinas “commodity” e de Engenharia. Eliminação de resíduo em material transparente (cristal).</p>
EX	200-360°C	<p align="center"><u>Limpeza Pesada</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Resinas com alta dificuldade de purga ◆ Grande remoção de depósitos ◆ Mudança de cor/resina ◆ Limpeza preventiva de rosca e canhão ◆ Contém Fibra de Vidro 	<p>Ideal para purga de resinas que deixam alta concentração de depósitos.</p>

Dúvidas Técnicas?

Para solicitar detalhado boletim técnico ou assistência técnica contate-nos na STAR Plásticos Ltda:

Sr. Alexander Barros – Representante Comercial

Cel: (11) 8141-3757

E-mail: alexander@starplasticos.com.br

Website: <http://www.asaclean.com/por/index.html>